

# Bordnetzsteuergerät T1 ausbauen?

**Beitrag von „NNBHamburg“ vom 8. November 2016 um 12:30**

Hallo Siggie,

evtl. hast Du auch das Problem mit der abgegammelten Verbindung des Kabels, das vom Steuergerät zum Klemme 15 Relais unter dem Sitz führt.

Das ist offenbar ein typisches Phänomen.

Geb mal in die Suche "Multibles Organversagen" ein (ja, ja, ich weiß inzwischen auch, das es mit "p" geschrieben wird ;)).

Da habe ich die Reparatur mit Bildern beschrieben.

Wenn es das Kabel bei Dir sein sollte, ist es nur 'ne Kleinigkeit.

Grüße aus dem Norden

Ralph