

Navi rechnet nach Firmwareupdate keine Routen mehr

Beitrag von „Thotti“ vom 16. November 2016 um 09:15

Kleines Update:

War ja gestern bei VW.....und die Jungs da geben sich richtig Mühe (zumindest was meinen T und die kleinen Probleme mit dem RNS angeht).

Zum Update allgemein:

Laut Aussage von VW muss am Ende des Updates, egal ob RNS Firmware oder Navi-Update, immer ein sog. Freischalt- oder Aktivierungscode eingegeben werden, der per Datenverbindung aus WOB kommt, bzw. beim Navi-Update bestellt werden muss.

Grundsätzlich könne man jedes Update auch selber draufspielen, nur würde es ohne diesen Code halt nicht aktiviert werden.

So die Aussage dort.

Und ich glaube das schon, denn die wurschteln gerade an meinem Dicken richtig heftig rum um diese blöde Anzeige wegzubekommen.

Inzwischen liegt das Thema in WOB auf dem Tisch. Dort will man sich an den Hersteller des RNS wenden um eine Lösung meines Problems zu finden.

To be continued....