

Konzern- Datenbus Komfort im Eindraht

Beitrag von „arthus1“ vom 23. November 2016 um 08:45

Moin,

das Problem hatte ich auch mal an meinem Skoda.

Ich will hoffen das du nicht das gleiche Problem hast Sierrakiller.

Es war der Turbo.

Gruß Arthus