

Verzweiflung nach Wassereinbruch

Beitrag von „Thotti“ vom 24. November 2016 um 12:46

[Zitat von Janni](#)

Hallo, trockenlegen ist ja schonmal gut. Jedoch war die Elektrik/Elektronik im nassen Zustand in Betrieb und da wird wohl das eine oder andere Steuergerät geschossen worden sein, durch Wasser im Stecker oder im Steuergerät selbst.

Das habe ich mich gar nicht getraut zu schreiben, denn dann ist es ganz schnell der wirtschaftliche Totalschaden.

Und trocken ist er ganz sicher nur oberflächlich.

Ich würde wetten, dass irgendwo noch immer Wasser steht, man es nur nicht sieht oder erkennt.

Reis als "Trocknungsmittel" ist auch nicht die erste Wahl.

Da gibt es weitaus effektiveres wie Granulate (salzbasierend) oder sogar elektrische Trockner.