

# Standheizung - Steuergerät defekt? VCDS meldet Fehler

**Beitrag von „Solero1“ vom 25. November 2016 um 18:05**

Seid begrüßt.

Habe auch ein Problem mit meiner SH und zwar Fehler 01414 Berbrennungsluftgebläse (V6) 007 Kurzschluss nach Masse.

Vermute dahinter aber ein defektes Steuergerät.

Könnte mir jemand in 2-3 kurzen Sätzen erklären wie man die SH am schnellsten ausbauen kann?

Mit freundlichen Grüßen,  
Niklas