

Standheizung

Beitrag von „Solero1“ vom 27. November 2016 um 14:03

Habe genau das selbe Problem, auch BJ 2008, 3.0 TDI.
Aber immer, auch wenn Motor warm.

Diese ist bei mir Verbaut.

Habe mit einem Instandsetzer für Standheizungen telefoniert.
Der ist der Meinung das es zu 90% das Steuergerät ist.

Die Aussage passt auch da ich schon recht viel über das Thema gelesen habe in den letzten Tagen.
Kosten Punkt ca 350€.