

# **Problem mit dem Luftfahrwerk meines TII**

**Beitrag von „babymx“ vom 30. November 2016 um 10:43**

guten morgen,

es wurde noch nichts getauscht ( Ausnahme die 40A Sicherung )....

aber es muss ja eine Lösung her ..... den es wir Winter !

da VW wohl nun wohl den Kompressor tauschen will ohne die (Verteilung) glaube ich nicht wirklich das damit das Problem erledigt ist.

ein Elektromotor der nur bei minus Temperaturen Probleme macht.... für mich kling es als wenn der Kompressor die Luft nicht los wird und dadurch schwer läuft....

gruß Thomas