

# Ruckeln bei Freilauf

**Beitrag von „dandy07“ vom 2. Dezember 2016 um 08:54**

Hallo Blaz4Net,

danke für deine Rückmeldung.

Da sich sonst niemand geäußert hat, gehe ich nicht davon aus, dass es ein generelles Problem ist und vermute eher, dass die einzelnen Gangstufen exakt eingestellt werden sollten.

Dies ist wahrscheinlich nur über eine Adaptionssfahrt möglich. Ich habe für Mitte Dezember einen Werkstatttermin vereinbart, bei dem sich der Sache angenommen wird.

Was dabei raus kam, werde ich berichten.

VG

Daniel