

Ruckeln bei Freilauf

Beitrag von „Goka“ vom 4. Dezember 2016 um 09:47

Hallo Zusammen,

bezüglich AHK kann ich sagen, dass bei unserem 2011er TII die AHK beim einklappen hakt, wenn nur "zögerlich" ausgeklappt wurde. Besser ist "kräftig rausklappen" - dann klappts (bei uns) auch mit dem einklappen. 😊

Gruss Volker