

Lampenauswurf-Mechanik gebrochen

Beitrag von „Zeus“ vom 7. Dezember 2016 um 20:45

Hi Daniel,

also bei mir die der ganze Kunststoff um die Mechanik herum gebrochen. Mit Nuss aufschlagen ging es nicht mehr. Habe mit kleiner Rohrzange die Stange gedreht bekommen.

Anschließend habe ich Kühlergrill ausgebaut, Radhausschale ausgebaut und die Stoßstange nur gelöst. Sie muss definitiv nicht wie angegeben entfernt werden. VW schlägt auch vor den Schlossträger in "Service-Stellung" zu bringen. Das ist genau so übertrieben.

Radhausschale habe ich ausgebaut um von innen die hinteren beiden Schrauben der Scheinwerferbefestigung zu lösen. Vorne siehst du es selber. Du siehst genau was du lösen musst. (Hinter der Stoßstange direkt unter dem Scheinwerfer 2 Schrauben)

Habe alles mit einem kleinen Rätchenkasten hinbekommen. Also kein Spezialwerkzeug.

Viel Erfolg 🍀👍