

Cockpit-Display/ Multifunktionsanzeige meldet - Anhängerkupplung prüfen - Bitte Hilfe

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 7. Dezember 2016 um 23:46

Hallo Humvee,

das denke ich auch.

Doch wo sind diese Endschalter ?

Ich habe mir das schonmal vorsichtig angesehen, kann aber nichts finden...

Die Frage ist auch ob man so etwas (wenn überhaupt) im eingebauten Zustand tauschen kann.

VW würde wahrscheinlich die komplette AHL tauschen 😞

Gibt es dazu Unterlagen von VW bzw sieht man dies im Etkä ?

Gruß