

# **Standheizung geht wieder aus, läuft aber bei laufendem Motor tadellos.**

**Beitrag von „mark1“ vom 14. Dezember 2016 um 19:24**

Google mal nach SSP 305- da gibt es ein schönes Bild vom Kühl-/Heizungskreislauf des R5 (und SSP 298 Elektrische Anlage Touareg). Demnach ist bei Dir die V55 verantwortlich..

Gruß

Mark

Du bist nicht der Erste:

<https://www.touareg-freunde.de/archive/index.php/t-17402.html><https://www.touareg-freunde.de/archive/index.php/t-21181.html>