

Wasser im Kofferraum

Beitrag von „Martin_M“ vom 15. Dezember 2016 um 16:25

Hallo!

Hatte selber dieses Problem :(.

Bei mir waren es die Abdeckungen unter den Gasdruckfedern für die Heckklappe. Bei mir waren alle Abläufe extrem verstopft, und zusätzlich scheinbar auch die Dichtung nicht dicht..

Habe alles gereinigt und zusätzlich mit Silikon abgedichtet. Derweil ist es trocken geblieben!

Lg