

Fernlicht defekt

Beitrag von „daniel1981“ vom 28. Dezember 2016 um 14:03

Hallo liebe Gemeinschaft,

Ich musste mich gerade ebenfalls diesem Problem annehmen.

Das Kabel ist direkt am Stecker durch gewesen.

Deswegen musste ich den kompletten Stecker zerstören um die beiden einzelnen Metallsteckerchen heraus zu bekommen und diese dann an ein neues Kabel zu löten.

Als ich den Stecker auseinander geschnitten habe und dann den Schrumpfschlauch entfernt habe war da plötzlich ein kleines GELBES Bauteil.

Ich habe es dann wieder mit eingelötet.

Weiß Jemand was dies ist? Ein Widerstand oder ähnliches?

Jedenfalls funktioniert jetzt wieder alles und es gibt keinerlei Fehlermeldungen.

Und noch das Foto anbei....

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.