

Lambdasonde defekt NoName Produkt

Beitrag von „Tangkapan“ vom 28. Dezember 2016 um 23:40


HALlo zusammen,

ich habe schon mal durchsucht aber zu meinem Fehler nichts gefunden.

Seit kurzen geht die MK an und der Hinweis "Abgas Werkstatt" leuchtet im MFD.

Nach Fehler auslesen wurde auf Bank 1 Sonde 1 eine Stromunterbrechung festgestellt. Habe daraufhin die Lambdasonde gewechselt und den Fehler gelöscht.

Nach kurzer Fahrt geht alles wieder von vorne los. Gleicher Fehler, trotz neuer Sonde..

Ich muss zugeben, das ich eine No-Name Regelsonde gekauft habe. 

Kann es sein das diese Dinger nichts taugen, und ich auf eine Bosch umsteigen muss?

Vielen Dank schon mal im Voraus.