

Unwucht Geräusch gefunden - vorderes Differential kaputt

Beitrag von „Scotty1“ vom 29. Dezember 2016 um 08:22

Hab an meinem VA-Diff jetzt mal das Öl gewechselt. War dunkelbraun und in der direkten Sonne leicht glitzernd. Größere Späne waren nicht zu finden. Die "Antriebe" lassen sich r+l ca. 1mm hin und her schieben. Ist das noch im normalen Bereich?