

Never Ending Story Fehlercode P1116

Beitrag von „Tangkapan“ vom 5. Januar 2017 um 16:03

Hallo,

ich kann suchen wie ich will der Fehler ist zwar oft beschrieben, aber irgendwie nie so wie bei mir.

VW Touareg 3.0 V6 TDI Motorcode BKS

TÜV ist fällig und somit AU. Und wie der Teufel es will ging vor kurzem die MKL an und Abgas Werkstatt im MFL.

Ab zu meiner WERkstatt (Freie) und Fehlercode auslesen lassen.

Ergebnis: Fehlercode P1116 Sondenheizung 1 Bank 1 vor Kat.Unterbrechung im Stromkreis.

Also Lambdasonde gewechselt, Fehler gelöscht. NKL aus.. Vom Hof gefahren Motor abgestellt und bezahlt.

Wieder rein in den Wagen gleiches Spiel. MKL an , Abgas Warnung.

Lambdasonde getauscht und vorher durchgemessen. Lambda ok. Aber der Fehler lässt sich nicht löschen.

Wieder kurz gefahren und prompt geht wieder MKL an und Abgas Warnung.

Wieder nachgesehen und beim Messen kommen nur 2,5V an.

Der Fehler ist noch immer drin und MKL geht nicht aus.

Bin echt am Verzweifeln. 😞

Hat irgend jemand dazu ne Idee?