

4.2 V8 ruckelt

Beitrag von „Djkara“ vom 6. Januar 2017 um 01:06

Update für die die es interessiert:

Luftmassenmesser getauscht, hat das eig einen Grund das ein Stecker 4 Pole und einer 5 hat?
Sind die untereinander Austauschbar?

Gemischfehler kam aber wieder, habe eben Motorabdeckung abgenommen und mir ist aufgefallen das eine Zündspule nicht richtig drin war (Gummi war geknickt, ein hoch auf den freundlichen).

Gestartet und lief rund, nur wenn ich Gas gebe nimmt er für den Bruchteil einer Sekunde das Gas nicht richtig an (als wenn er absäuft).

Ich beobachte und Berichte.