

Touareg 7L Fehler Fehlercode klemme 30

Beitrag von „Hugin22“ vom 7. Januar 2017 um 08:08

Hallo,

Kann mir einer die frage beantworten??

ich war schon beim freundlichen und der meinte das neue öl 0w30 sei zu dünn ich sollte auf 5w30 gehen dann wird der fehler weg sein..