

# Diverse Fehlermeldungen

Beitrag von „Janni“ vom 11. Januar 2017 um 15:59

## [Zitat von Maniac](#)

Hallo Andreas,  
danke für den Link zum Video. Hatte ein anderes Video von einer anderen Seite (die sprechen da über Motoren;-)) und da war nur das Entfernen des Fahrersitzes erwähnt. (4 Vielzahnschrauben am Sitz) Aber mit Deinem Video ist das viel viel einfacher.

Wenn ich die Batterie ersetze fliegt ja alles raus was irgendwie gespeichert ist. Kann man das mit einer Zweitbatterie am "Überbrückungspunkt" umgehen ? Habe drum keine Codekarte für das verbaute RNS 510 und auch sonst fände ich es mühsam alles wieder einstellen zu müssen. Und die Batterie für die Standheizung wird ja nicht übernehmen wenn die Starterbatterie weg ist.

Fest steht jedenfalls, dass Du hier noch nicht viel gelesen hast. Hier gibt es sogar eine bebilderte Anleitung dazu:

<https://www.touareg-freunde.de/forumdisplay.php?56-EBA-How-to>