

# **Standheizung / Lüftung nur halblebig**

**Beitrag von „mark1“ vom 11. Januar 2017 um 17:05**

wahrscheinlich muss noch was codiert werden: das CT Display sollte auf jeden Fall anspringen..

Gruss

Mark