

# Never Ending Story Fehlercode P1116

Beitrag von „Tangkapan“ vom 18. Januar 2017 um 12:07

[Zitat von mark1](#)

Die Steuergeräte machen eine Stromüberwachung. Der Fehler sagt aus, dass zu wenig Strom fließt. Dies kann entweder an einer Unterbrechung (=gar kein Strom) oder am falschen Widerstand der Sonde (=zu wenig Strom) liegen.

Ich würde hier nur ein Original-Ersatzteil oder OEM Ersatzteil (=Original Equipment Manufacturer, also vom Original Lieferant ohne VW Logo) verbauen...

Gruss

Mark

Das macht Sinn, denn es kommen nur ca. 2,5 Volt an....