

# **Dröhnen ab 120km/h**

**Beitrag von „Touareg Frank“ vom 18. Januar 2017 um 12:47**

Bin eben 4 mal ein kurzes Stück auf der Autobahn gefahren.

Das Gereuch ist nicht immer gleich. Schein mit der Windanströmung zusammen zu hängen.

Hört sich nach Unterboden an... kommt nicht vom Bügel.

Noch Ideen?