

4.2 V8 ruckelt

Beitrag von „Djkara“ vom 22. Januar 2017 um 20:01

Das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen :biggrin: Image not found or type unknown

Habe mal ein paar kurze logs von diversen mwb´s gemacht, vielleicht kann der ein oder andere damit was anfangen.

Auffällig ist dass beide Vorkat-Sonden im Leerlauf ziemlich stark nachfetten.

Readiness passt auch nicht.