

Servolenkung

Beitrag von „eden“ vom 26. Januar 2017 um 07:21

Hallo,

bei meinem Touareg Baujahr 2008, 7L, V6, 3,0, 239 PS, habe ich gestern festgestellt, dass bei langsamer Fahrt und weitem Einschlag die Servolenkung nicht reagiert.

Die Lenkung ist sehr schwergängig. Bei schnellerer Fahrt tritt das nicht auf.

Hat Jemand eine Idee, was das sein kann?

Das Fahrzeug hatte vorher Kühlmittel verloren, was sich im Motorraum verteilt hat (Verdampfung).