

V6 tdi bj. 2006 startet kalt schlecht

Beitrag von „weisse Gurke“ vom 31. Januar 2017 um 20:12

Hallo,
die Batterie wurde versuchsweise gegen eine neue ausgetauscht, ohne Erfolg.
Dass die Batterie schwach ist, hat auch der Meister gesehen, es ist aber nicht ursächlich für das Problem.

Gruß

WG