

Leistungsmangel V6 TDI 239 PS

Beitrag von „mark1“ vom 2. Februar 2017 um 17:20

Die Drehzahlerhöhung sollte nicht sein..(hat meiner zumindest nicht)

Wenn er untenrum schlecht kommt, würde ich auf die Abgasrückführung tippen, die ist aktiv bis ca. mittleres Drehzahlniveau und schaltet dann ab.. Ist dann natürlich kein Argument bzgl. Deiner Leistungsmessung (bei voller Drehzahl)

Gruss

Mark