

# Fragen zur Crashreparatur

Beitrag von „Scotty1“ vom 3. Februar 2017 um 21:23

Sooo..hab eben mal Fehlerspeicher ausgelesen, dann gelöscht und nochmals ausgelesen. Das Airbag-STG scheint wohl hinüber zu sein. Beim ersten Auslesen wurde das Radio sowie der LENkwinkelsensor bemängelt. Beides funktioniert offensichtlich nicht. Das Radio geht zwar, aber es kommt kein Ton. Im Navi reagiert die Anzeige des Lenkwinkels ebenfalls nicht. Auch ist ein Fehler im Datenbus der Quersperre vermerkt, der vorher definitiv nicht da war. Könnte das evtl. alles ein Problem einer durchgeknallten Sicherung sein? Davon hat der Dicke ja leider überall welche und auch noch Viele! 😞 Anbei mal den Scan vor dem Löschen, sowie danach!

Vor dem Löschen:

Freitag,03,Februar,2017,20:59:22:63185

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64

VCDS Version: RKS 17.1.2.0

Datenstand: 20170131 DS267.1

<http://shop.dieselschrauber.de>

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D033391 KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 224360km Reparaturauftrag: Crash

-----  
-----

Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36

37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D033391 Kilometerstand: 224360km

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AYH1.clb

Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1

Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGM<sup>®</sup>6189

Codierung: 0010575

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4FAACC8DDD2BFD392A-5160

1 Fehler gefunden:

18253 - Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik (J527) auslesen

P1845 - 000 -

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 630 /min

Drehmoment: 79.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Last: 0.0 %

Spannung: 13.68 V

Binärwert: 00001100

Binärwert: 00000000

Binärwert: 00001100

Readiness: 0 0 X X X

-----  
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl

Teilenummer: 09D 927 750 BM

Bauteil: AL 750 6A 0545

Codierung: 0004136

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 7AFC4D5936298891AD-5160

1 Fehler gefunden:

02053 - Steuergerät für Verteilergetriebe (J646)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl

Teilenummer: 7L0 907 379 G

Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203

Codierung: 0022786

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3D76864567877FA9C8-517C

2 Fehlercodes gefunden:

02053 - Steuergerät für Verteilergetriebe (J646)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)

000 - -

-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl

Teilenummer SW: 3D0 909 135 Q HW: 5WK 470 22  
Bauteil: 0L Kessy 6610  
Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0D3257988  
Codierung: 0147688  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3362A07D51C3B9D92E-5160

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX  
Bauteil: ELV XXXX

6 Fehlercodes gefunden:

00956 - Schlüssel 2  
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch  
00668 - Bordspannung Klemme 30  
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse  
00087 - Klemme 30 für startrelevante Verbraucher  
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse  
00595 - Crashdaten gespeichert  
014 - defekt - Sporadisch  
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)  
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch  
00184 - Ansteuerung für Taster Motorstart/-stop  
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb  
Teilenummer: 7L6 907 044 H  
Bauteil: CLIMATronic 2+2 X 3717  
Codierung: 0000020  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 397E925573AF4389E4-5160

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 049 C  
Bauteil: CLIMATronic FOND X 0306

2 Fehlercodes gefunden:

00668 - Bordspannung Klemme 30  
002 - unterer Grenzwert unterschritten  
00352 - Klemme 30A  
002 - unterer Grenzwert unterschritten

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb  
Teilenummer: 7L6 937 049 L  
Bauteil: 2703

Codierung: 0113916  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 4586EEA50F57376990-5160

5 Fehlercodes gefunden:

01494 - Lampe für Standlicht links (M1)  
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch  
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)  
014 - defekt  
00907 - Eingriff Lastmanagement  
000 - -  
00595 - Crashdaten gespeichert  
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen  
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)  
008 - unplausibles Signal - Sporadisch

-----  
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\070-906-016-AYH2.clb  
Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1  
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGS<sup>®</sup>6189  
Codierung: 0010575  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 4FAACC8DDD2BFD392A-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 601 E  
Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951  
Codierung: 0012354  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 25464E25EF17D769B0-517C

2 Fehlercodes gefunden:

00003 - Steuergerät  
014 - defekt - Warnleuchte EIN  
00595 - Crashdaten gespeichert  
000 - - - Sporadisch - Warnleuchte EIN

-----  
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl  
Teilenummer: 7L6 953 549 E  
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301  
Codierung: 0000232

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 418EFAB51B7F1B49AC-5160

1 Fehler gefunden:

00532 - Versorgungsspannung  
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl  
Teilenummer: 7L6 920 880 N  
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935  
Codierung: 0021111  
Betriebsnr.: WSC 12345 123 00001  
VCID: 428CF5B91E790051B5-517C

9 Fehlercodes gefunden:

00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01335 - Steuergerät für Sitz-/Spiegelposition Fahrer (J543)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
00464 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation (J503)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

-----  
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl  
Teilenummer: 7L6 819 008 B  
Bauteil: Standheizung E1MAC 0235  
Codierung: 0000000  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 35669E655FB7A7E900-517C

1 Fehler gefunden:

02251 - Heizgerät verriegelt

000 - -

-----  
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl

Teilenummer: 6N0 909 901

Bauteil: Gateway K<>CAN 0101

Codierung: 0000006

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 70E86F716055C2C113-5160

18 Fehlercodes gefunden:

00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

00478 - Steuergerät Anzeige u.Bedieneinh.f.Inform.hi. (J524) am Komf.CAN

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01335 - Steuergerät für Sitz-/Spiegelposition Fahrer (J543)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

00908 - Steuergerät für Wischermotor

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

00484 - Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung (J603)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)

004 - kein Signal/Kommunikation

01308 - Steuergerät für Dachelektronik (J528)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
00464 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation (J503)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

-----  
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl  
Teilenummer: 7L6 919 879  
Bauteil: JCI PathPoint 1700  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 040033A144EDCE61C7-5160

1 Fehler gefunden:  
00926 - Klemme 30  
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

-----  
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl  
Teilenummer: 0AD 927 755 BE  
Bauteil: TRANSFERCASE 0122  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 7F0ABC4D2D0BADB99A-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: DRV\3D0-909-157.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 157  
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(I) 0001  
Codierung: 0000003  
Betriebsnr.: WSC 43591 150 81715  
VCID: 66C4092952911C7179-5142

1 Fehler gefunden:  
00492 - Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung  
008 - unplausibles Signal - Sporadisch

-----  
Adresse 32: Sperrenelektronik Labeldatei: Keine  
Teilenummer: 0AC 927 771 C  
Bauteil: SG-Quersperre 5020  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 3878975148A55A811B-5160

3 Fehlercodes gefunden:

01312 - Datenbus Antrieb

014 - defekt

00532 - Versorgungsspannung

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

02055 - Motor für Quersperre; Plus-Anschluß

011 - Unterbrechung

---

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb

Teilenummer: 7L0 907 553 F

Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081

Codierung: 0012221

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3664996942B1ACF109-517C

2 Fehlercodes gefunden:

01598 - Spannung Fahrbatterie

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)

004 - kein Signal/Kommunikation

---

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine

Teilenummer: 7L6 959 257

Bauteil: Steuergerät 0701

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 7EF441492A01A4B191-5160

1 Fehler gefunden:

00668 - Bordspannung Klemme 30

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

---

Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-CD.lbl

Teilenummer: 7L6 919 887 K

Bauteil: Navigation 0634

Codierung: 0000002

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4E94D189DA21F43121-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: DRV\3D0-909-158.lbl



Teilenummer: 3D0 909 158  
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001  
Codierung: 0000003  
Betriebsnr.: WSC 43591 150 81715  
VCID: 67DA042D559B057942-5160

1 Fehler gefunden:

00492 - Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung  
008 - unplausibles Signal - Sporadisch

-----  
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl

Teilenummer: 7L0 959 933 E

Bauteil: GB HSG 0201

Codierung: 0000081

Betriebsnr.: WSC 43591 150 80444

VCID: 3E7481496A8164B1D1-4B38

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 B

Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 B

Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201

Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 B

Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201

Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 B

Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201

Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719

Bauteil: Neigungssensor 0020

Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171

Bauteil: A Innenraumsensor 0019

9 Fehlercodes gefunden:

00668 - Bordspannung Klemme 30

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

00576 - Klemme 15

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

00323 - Geber für Fahrzeugneigung (G384)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)

009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch  
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)  
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch  
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)  
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch  
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)  
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch  
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)  
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

---

Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-CD.lbl  
Teilenummer: 7L6 035 186 A  
Bauteil: Radio 0634  
Codierung: 0007057  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 316EAA75ABDF8BC95C-517C

3 Fehlercodes gefunden:

00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)  
004 - kein Signal/Kommunikation  
00668 - Bordspannung Klemme 30  
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch  
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker  
011 - Unterbrechung - Sporadisch

---

Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 7L6-907-273.lbl  
Teilenummer: 7L6 907 273  
Bauteil: Reifendruckueberw. 0052  
Codierung: 0111390  
Betriebsnr.: WSC 73249 020 01196  
VCID: 75E65E651F37E7E9C0-5160

1 Fehler gefunden:

00668 - Bordspannung Klemme 30  
011 - Unterbrechung - Sporadisch

---

Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V1.clb  
Teilenummer: 7L0 955 119 F  
Bauteil: Front Wiper 2416  
Codierung: 0000004  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832

VCID: 377A946D45BB55F912-517C

2 Fehlercodes gefunden:

00003 - Steuergerät

014 - defekt - Sporadisch

00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)

003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch

-----  
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\7L0-907-383-1D9.lbl

Teilenummer SW: 7L0 907 383 F HW: 7L0 907 383 F

Bauteil: ANHAENGERELEKTRONIK 8854

Codierung: 0000112

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 377A946D45BB55F912-517C

2 Fehlercodes gefunden:

00532 - Versorgungsspannung

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Anzahl: 0

Anzahl: 0

01507 - Initialisierung nicht erfolgreich

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

-----  
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl

Teilenummer: 7L6 919 044 J

Bauteil: DACHDISPLAY 0538

Revision: 00700538 Seriennummer: 2009266.06

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3E7481496A8164B1D1-5160

2 Fehlercodes gefunden:

01305 - Datenbus Infotainment

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

-----  
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!

Teilenummer: 7L0 919 283 F

Bauteil: 0F Einparkhilfe 1107  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 397E925573AF4389E4-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!  
Teilenummer: 7L6 035 729  
Bauteil: CIB PAH HW 200 SW 0256  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 73E2607D1143F9D9EE-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende------(Dauer: 08:27)-----

Nach dem Löschen:

Freitag,03,Februar,2017,21:08:48:63185  
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64  
VCDS Version: RKS 17.1.2.0  
Datenstand: 20170131 DS267.1  
<http://shop.dieselschrauber.de>

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D033391 KFZ-Kennzeichen:  
Kilometerstand: 224360km Reparaturauftrag: Crash gelöscht

Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))  
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36  
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D033391 Kilometerstand: 224360km

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AYH1.clb  
Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1  
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGM<sup>®</sup>6189  
Codierung: 0010575  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 4FAACC8DDD2BFD392A-517C

1 Fehler gefunden:

18253 - Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik (J527) auslesen

P1845 - 000 -

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 588 /min

Drehmoment: 71.1 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Last: 0.0 %

Spannung: 13.60 V

Binärwert: 00001100

Binärwert: 00000000

Binärwert: 00001100

Readiness: 0 0 X X X

-----  
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl

Teilenummer: 09D 927 750 BM

Bauteil: AL 750 6A 0545

Codierung: 0004136

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 7AFC4D5936298891AD-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl

Teilenummer: 7L0 907 379 G

Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203

Codierung: 0022786

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3D76864567877FA9C8-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl

Teilenummer SW: 3D0 909 135 Q HW: 5WK 470 22

Bauteil: 0L Kessy 6610

Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0D3257988

Codierung: 0147688

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3362A07D51C3B9D92E-517C

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX  
Bauteil: ELV XXXX

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb  
Teilenummer: 7L6 907 044 H  
Bauteil: CLIMAtronic 2+2 X 3717  
Codierung: 0000020  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 397E925573AF4389E4-5160

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 049 C  
Bauteil: CLIMAtronic FOND X 0306

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb  
Teilenummer: 7L6 937 049 L  
Bauteil: 2703  
Codierung: 0113916  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 4586EEA50F57376990-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\070-906-016-AYH2.clb  
Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1  
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGS<sup>a</sup>6189  
Codierung: 0010575  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 4FAACC8DDD2BFD392A-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 601 E  
Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951  
Codierung: 0012354  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 25464E25EF17D769B0-517C

2 Fehlercodes gefunden:  
00003 - Steuergerät  
014 - defekt - Warnleuchte EIN  
00595 - Crashdaten gespeichert  
000 - - - Sporadisch - Warnleuchte EIN

-----  
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl  
Teilenummer: 7L6 953 549 E  
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301  
Codierung: 0000232  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 418EFAB51B7F1B49AC-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl  
Teilenummer: 7L6 920 880 N  
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935  
Codierung: 0021111  
Betriebsnr.: WSC 12345 123 00001  
VCID: 428CF5B91E790051B5-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl  
Teilenummer: 7L6 819 008 B  
Bauteil: Standheizung E1MAC 0235  
Codierung: 0000000  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 35669E655FB7A7E900-5160

1 Fehler gefunden:  
02251 - Heizgerät verriegelt  
000 - -

-----  
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl  
Teilenummer: 6N0 909 901  
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101  
Codierung: 0000006  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 70E86F716055C2C113-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl  
Teilenummer: 7L6 919 879  
Bauteil: JCI PathPoint 1700  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 040033A144EDCE61C7-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl  
Teilenummer: 0AD 927 755 BE  
Bauteil: TRANSFERCASE 0122  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 7F0ABC4D2D0BADB99A-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: DRV\3D0-909-157.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 157  
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001  
Codierung: 0000003  
Betriebsnr.: WSC 43591 150 81715  
VCID: 66C4092952911C7179-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 32: Sperrenelektronik Labeldatei: Keine  
Teilenummer: 0AC 927 771 C  
Bauteil: SG-Quersperre 5020  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 3878975148A55A811B-517C

1 Fehler gefunden:

01312 - Datenbus Antrieb

014 - defekt

---

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb  
Teilenummer: 7L0 907 553 F  
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081  
Codierung: 0012221



Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3664996942B1ACF109-5160

1 Fehler gefunden:

00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)

004 - kein Signal/Kommunikation

-----  
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine

Teilenummer: 7L6 959 257

Bauteil: Steuergerät 0701

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 7EF441492A01A4B191-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-CD.lbl

Teilenummer: 7L6 919 887 K

Bauteil: Navigation 0634

Codierung: 0000002

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4E94D189DA21F43121-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: DRV\3D0-909-158.lbl

Teilenummer: 3D0 909 158

Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001

Codierung: 0000003

Betriebsnr.: WSC 43591 150 81715

VCID: 67DA042D559B057942-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl

Teilenummer: 7L0 959 933 E

Bauteil: GB HSG 0201

Codierung: 0000081

Betriebsnr.: WSC 43591 150 80444

VCID: 3E7481496A8164B1D1-4B52

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 B

Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 B  
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201

Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 B  
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201

Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 B  
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201

Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719  
Bauteil: Neigungssensor 0020

Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171  
Bauteil: A Innenraumsensor 0019

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-CD.lbl  
Teilenummer: 7L6 035 186 A  
Bauteil: Radio 0634  
Codierung: 0007057  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 316EAA75ABDF8BC95C-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 7L6-907-273.lbl  
Teilenummer: 7L6 907 273  
Bauteil: Reifendruckueberw. 0052  
Codierung: 0111390  
Betriebsnr.: WSC 73249 020 01196  
VCID: 75E65E651F37E7E9C0-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V1.clb  
Teilenummer: 7L0 955 119 F  
Bauteil: Front Wiper 2416  
Codierung: 0000004  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832  
VCID: 377A946D45BB55F912-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\7L0-907-383-1D9.lbl  
Teilenummer SW: 7L0 907 383 F HW: 7L0 907 383 F  
Bauteil: ANHAENGERELEKTRONIK 8854  
Codierung: 0000112  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 377A946D45BB55F912-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl  
Teilenummer: 7L6 919 044 J  
Bauteil: DACHDISPLAY 0538  
Revision: 00700538 Seriennummer: 2009266.06  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3E7481496A8164B1D1-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!  
Teilenummer: 7L0 919 283 F  
Bauteil: 0F Einparkhilfe 1107  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 397E925573AF4389E4-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!  
Teilenummer: 7L6 035 729  
Bauteil: CIB PAH HW 200 SW 0256  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 73E2607D1143F9D9EE-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende------(Dauer: 08:59)-----