

# RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

Beitrag von „Wastel“ vom 6. Februar 2017 um 20:29

Moin

Du benötigst eine geschirmte Einzelleitung. Querschnitt 0,5mm<sup>2</sup>.  
Gibt's bei Konrad oder in dem Elektronikbastlerladen um die Ecke.

Wie Du schon vermutet hast mußt Du diese jetzt vom Steuergerät unter dem Beifahrersitz zum Radio legen.

Dazu mußt Du dir beim 😄 raussuchen lassen welche Steckertypen dort verbaut sind, um die richtigen Kontakte für die Stecker zu bestellen und an welche Stelle du den Draht in den Steckerkontakt stecken mußt.

Hatte mich damals auch gestört.

Lag wohl an dem Rotstift des Herrn Piech bezüglich Kostensenkung. 😞

Habe die Leitung damals nachgezogen und schon war der Telefonpartner doppelt zu hören.

Man braucht auch nix programmieren.

Schöne Grüße von der Ostsee

Jens