

Licht am Anhänger geht nur auf einer Seite

Beitrag von „Hartholzwurm“ vom 8. Februar 2017 um 20:04

Fehler gefunden

es war der Adapter es war ein Kabel ab im inneren.

Stundenlanges suche in der Kälte.