

Heckscheibenklappe öffnet nicht

Beitrag von „Darragh“ vom 10. Februar 2017 um 13:29

Hallo zusammen

Der Taster schließt bei Betätigung den Kontakt gegen Masse.

Zu 90% handelt es sich bei dem Fehler (so wie bei mir) um einen Kabelbruch im Bereich des rechten Heckklappenschaniers.

Bitte kontrollier mal das braune Kabel, welches vom Taster wegführt.

Meistens ist die Bruchstelle im Bereich des Kabelschuhes im Dach zu finden.

Zum Ausprobieren einfach mal ein neues Kabel von der Karosserie zum Taster verlegen.