

Ich hab`wieder einen T-Reg !! kurze Frage: Sensor/Ventile Luftf-werk kälteanfällig?

Beitrag von „Maglight-Fan“ vom 11. Februar 2017 um 17:11

Kurzer Zwischenbericht:

unter jetzt moderaten Temperaturen (max. minus 10 Grad gehabt in den letzten 6 Wochen) ist der Fehler nie wieder aufgetreten.

Alle Stufen werden zügig erreicht, Kompressor arbeitet regelhaft, werde weiter "aggressiv beobachten" und ggfs. nachberichten.

Danke & Grüße aus Ffm.,
Hubertus