

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „Rktkde“ vom 21. Februar 2017 um 18:01**

Hallo allerseits!

Ich heie Ralf und wohne In Lemgo.

Nun habe ich auch den Fehler Fahrwerk Werkstatt.

Mal 200 Kilometer nicht, dann gleich nach dem Start 5 mal.

VcDs sagt: Das der Druckensensor G291 teilweise nur 1,95 bar anzeigt.

Sehr merkwrdig ist auch die Kompressor Temperatur (von ca. 80 grad auf 200 grad in zwei Sekunden, danach 200 grad bis 230 grad in einer Minute).

Dann schaltet der Komp. aus, khlt ab und schaltet bei ca.80 grad wieder ein.

Teilweise wird der Xtra Level nur langsam erreicht.

Ich bin mir fast sicher, das der Temperaturfhler defekt ist!

Wert Temperatur und der Wert Druck sind mir nicht plausibel!

Ich habe die Steckverbinder am Komp. und am Ventilblock schon geprft.

Meine Frage wo soll ich anfangen zu suchen!! Sensoren, Steuergert, Kolbenring?

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb

Teilenummer: 7L0 907 553 F

Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081

Codierung: 0015521

Betriebsnr.: WSC 23507 150 83817

VCID: 3664F68F420761F228-515E1 Fehler gefunden:

01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)

008 - unplausibles Signal

Beste Gre Ralf