

V8 TDI 2500 U/Min.

Beitrag von „Rebizzel“ vom 1. März 2017 um 06:28

Hallo, auch wenn das Thema ein wenig älter ist wollte ich mal nach den Lösungen fragen der User die dieses Brummen hatten.

Ich habe mir ebenfalls einen v8 tdi gekauft der dieses Brummen aufweist.

Wäre an einer Lösung interessiert, vielen Dank