

R5 kaltstart ab halbem Tank

Beitrag von „Martin1965“ vom 1. März 2017 um 18:27

Hallo,

schon den Fehlerspeicher ausgelesen? Fehler kann eingetragen sein, auch wenn die Check Engine Lampe aus ist!

Nahe liegende Fehler Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpen Relais oder Kraftstofffilter.

Viel Erfolg,

Martin