

Windgeräusche beim GP am Außenspiegel

Beitrag von „Milchzahn11“ vom 4. März 2017 um 16:21

Habe die Windgeräusche auch an beiden Außenspiegeln (7L, 2007). Mein 😊 ist aber gar nicht so freundlich wie hier beschrieben und repariert den Mangel zunächst nicht kostenlos. Erst soll der Fall beim VW Kundenservice über die Hotline gemeldet und freigegeben werden. Der Ersatzteile-Mann hat mir im System die Vorgehensweise erklärt. Demnach wird (wie hier auch schon beschrieben) ein Filz im Spiegelgehäuse hinter den Spiegel geklebt. Falls jemand das kostenlos bekommen hat, wie geht man da am besten vor?