

Anh

Beitrag von „R5_Alex“ vom 15. März 2017 um 23:26

[Zitat von juma](#)

Servus,

und herzlich willkommen!

...nur um das für eine eventuelle Hilfestellung klarzustellen:

Funktioniert die PDC ohnehin nicht und du fragst, ob das Nichtfunktionieren Auswirkungen auf die Steckdose haben kann oder müsste sie eigentlich funktionieren, tut das aber derzeit nicht? Letzteres wäre normal, wenn die Fahrzeugelektronik "meint" dass ein Stecker in die Dose eingesteckt ist. Dann würde die PDC hinten deaktiviert.

Die PDC funktioniert auch ohne Anhänger nicht. Die Balken leuchten dauerhaft "rot", ohne einen Gegenstand zu erkennen. Stört mich aber im Alltag nicht.

Auch wenn ein Anhänger dran ist, leuchten die Balken rot, sprich kein Unterschied.

Gruß

Alex