

# Rasseln beim Kaltstart 4,2 V8

**Beitrag von „curio“ vom 20. März 2017 um 11:31**

Nun kenn ich den Motor nicht im Detail, aber nach der Beschreibung könnten das die Hydrostößel der Ventilsteuerung sein. Die befüllen sich beim starten durch den Öldruck, und bis Sie voll sind, rasseln die Ventile ein bisschen lauter. Hat an sich keinen Krankheitswert, wenns das wäre.

Ist auch plausibel, das es Zeit braucht, bis es wieder auftritt, weil das leerkaufen der Stößel dauert dann auch eine ganze Zeit.

Happy Day

Achim