


Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „RXP 260“ vom 20. März 2017 um 14:30

Hallo Zusammen, ich bin "Neu" bei Euch im Forum und muss mich direkt mit einem Problem von meinem Dicken(Bj. 03.2007 V6 TDI 7L) an Euch wenden.

Der Motor läuft unrund, soll heißen: Der Stellmotor am Turbolader steuert ständig den Ladedruck hoch und runter.

Nach dem Fehler auslesen bekam ich zwei Fehlermeldungen  einmal: Fehlercode P1580 Drosselklappen-Stellantrieb, Funktion fehlerhaft.

Und das zweite: Fehlercode P 106B: Drosselklappe schwergängig.

Vielleicht hat schon jemand von Euch das gleiche Problem gehabt und weiß evtl. Rat oder Hilfe. Ich werde Morgenfrüh eine neue Drosselklappe einbauen, hoffentlich ist damit der Fehler behoben.

Aber wie gesagt, für Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Gruß an Alle hier,
RXP 260