

# **Steuergeräte ohne Kommunikation nach Batteriewechsel**

**Beitrag von „DieselPilot“ vom 20. März 2017 um 15:43**

Oh diesels Rot-Braune Kabel bei mir betroffen ist weiß ich noch nicht, habe erstmal diesen lösen Stecker mit Grünspan gefunden und das Kabel ist ja eher Rot-Gelb.  
Nächste Woche wenn ich wieder da bin werde ich sehen.