

Keyless an alle vier Türen ohne Funktion

Beitrag von „HenrikR“ vom 22. März 2017 um 23:32

Guten Abend,

hatte an meinem 2012 genau so ein Fehlerbild, also auch Kessy in den Türen ohne Funktion aber Kofferraum und Zündun i.O?

War bei mir der Türgriff hinten links, der hatte beim Waschen (?) Feuchtigkeit gezogen und das System lahm gelegt. Türgriff komplett getauscht und alles wieder gut.

beste Grüße,
henrik