

R5 Touareg1 TDI Lüftungssteuerung

Beitrag von „gerhard SU“ vom 28. März 2017 um 10:22

Hallo, ich habe leider nichts passendes gefunden. Folgendes Problem,
der Lüfter bläst gut nur kann ich die fuft nicht sterern bzw, es kommt nur wenig raus.
Ich denke es könnte der Steuermotor sein. Weiß jemand wo der sitzt und wie man ihn wechselt.
Grüße
Gerhard