

Elektronik spint fehlermeldung

Beitrag von „mark1“ vom 28. März 2017 um 12:03

Hast Du mal die Batterie(en) überprüft- da ist der T sehr empfindlich...

Gruss

Mark