

Ungeklärte Fehlermeldungen auf einmal

Beitrag von „Blaz4net“ vom 29. März 2017 um 23:18

Hallo Freunde,

T2, 245ps, j.2012

Heute hat die Werkstatt neue vorne Bremsen montiert (ATE Scheibe und ATE Beläge). Alles läuft ohne Probleme, war mich gesagt.

Das Auto war aber ca.4-5 Stunden erhoben (ich hofe mit Luftfederung auf "lock").

Nachdem hat das Auto viele ungeklärte Fehlermeldungen auf einmal, wie unten geschrieben, aber der Motor läuft normal.

- ACC und FrontAsist nicht verfügbar
- StartStopp error
- Es ist nicht möglich die Zentralverriegelung zu schalten (nur auf Fahrerseite)
- Es ist nicht möglich Fensterkinderversicherung (recht hinten) zu einschalten
- Die Außenspiegel kann Mann nicht bewegen und klappt auch nicht zu nach die Türverriegelung mit der fernbedinte Schlüssel.
- Innenbeleuchtung sich nicht ausschaltet wenn die Türe geschlossen sind.
- Wenn das Auto verschlossen ist beleuchten die P,R,N,D,S Bezeichnungen
- Wenn das Auto verschlossen ist beleuchten die Fensterschalter Leuchten ca 15sekunden und 15 sekunden nicht
- Wenn das Auto verschlossen ist beleuchtet ohne blinken die kleine rote lampe auf der Fahrerseite Tür ("alarm Licht?")
- Während dem Fährt langsam blinkt die kleine rote lampe auf der Fahrerseite Tür ("alarm Licht?")
- Ich denke das ich merke keine Rekuperation beim hinunter Fahrt.

Weil das Auto bald 5 Jahre alt wird und noch die erste Batterie hat, denke ich dass alles oben wegen schwache Batterie ist. Meinen Sie gleich, oder haben sie eine andere Idee?