

# Bremsbelag Warnleuchte Sporadisch

Beitrag von „curio“ vom 30. März 2017 um 09:15

..mal nur so ohne spezifischen Einblick: Kann es sein, dass das Prüfkabel falsch installiert ist (180° gedreht ?). sollte das nicht in der Aussparung am Belagträger sitzen???

Die Belegstärke sollte noch viele tausend Km reichen 😊

Viel Erfolg

Achim