

Bremsbelag Warnleuchte Sporadisch

Beitrag von „Ralf4711“ vom 30. März 2017 um 10:07

das wäre allerdings ein starkes Stück, glaube ich aber nicht.

Zumindest auf den Bildern die ich habe sieht es nicht so aus als könnte man den "Sensor" falsch herum einbauen.

Ich habe allerdings als das Rad ab war gar nicht in betracht gezogen das man das beim letzten wechsel verdreht haben könnte.

Ja ich denke auch die Beläge (und die Scheiben) sind noch für ein paar 1000Km gut, aber sagen wir mal unschön ist die Meldung (die jetzt auch permanent da ist) schon.

Grüße

Ralf