

Verteilergetriebe keine Kommunikation

Beitrag von „Eddie“ vom 30. März 2017 um 15:01

Die 3 Stecker am Stellmotor vom Verteilergetriebe sahen gut aus. Habe die paar mal getrennt und mit Kontaktspray behandelt.

Worauf sollte ich beim Kabelbaum achten ?