

RNS 2 ersetzen gegen RNS 510

Beitrag von „Mario1234“ vom 4. April 2017 um 17:00

Hallo zusammen, ich haben einen Touareg Modelljahr 2008 mit einem RNS 2. Dieses würde ich gerne ersetzen, da es nicht mehr richtig funktioniert. Was muss ich beachten wenn ich ein RNS 510 einbauen möchte. Hab das Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay verbaut. Laut Diagnose Interface auch Can 2.0. Vielen Dank schon mal vorab.