

Problem mit Luftfahrwerk

Beitrag von „Earligor“ vom 12. April 2017 um 14:09

Versucht erst mal neue Grundeinstellung der Höhe. Hilft oft. Auf verdacht Ventile tauschen, hm auch nicht umsonst. Vg