

# Luftfederung geht nicht mehr runter!!

**Beitrag von „supersonic02“ vom 12. April 2017 um 15:07**

Hi,

ja hab Grundeinstellung versucht, beim ersten mal auf Steuergerät 34 mit dem Code 31564 kam ich rein. Beim kalibrieren (Meldung Tieflevel) kam wieder der Fehler "Stop Fahrwerk". Dann bin ich raus aus der "Anpassung" und hab den Fehlerspeicher gelöscht, danach kam ich nicht mehr rein mit dem Code 31564; Hab immer den Fehler 35 vom Steuergerät bekommen.

Dann musste ich wieder paar Stunden warten und dann kam ich wieder mit dem Code rein aber das gleiche Problem.

VCDS habe ich ausgeliehen, wohnen tue ich in Marxzell, Postleitzahl 76359.